

Indicadores de la serie modelo 640

Modelo 640XL





Modelo 640



Modelo 640M

Modelo 640

Instrucciones del usuario

SPANISH

©Avery Weigh-Tronix LLC, 2008. Reservados todos los derechos.

La información aquí contenida es propiedad de Avery Weigh-Tronix, Inc y se proporciona sin responsabilizarse de errores u omisiones. No puede reproducirse ni usarse parte alguna, a menos que se autorice mediante contrato u otro permiso escrito. Los derechos de autor y esta restricción de la reproducción y del uso se extienden a todos los medios que puedan contener información.

Avery Weigh-Tronix es un nombre comercial de Weigh-Tronix, Inc

Marcas de fábrica y reconocimientos

Avery Weigh-Tronix, Avery Berkel, Dillon, NCI y Salter Brecknell son marcas registradas en ciertas jurisdicciones.

Todas las marcas y nombres de productos de terceros que se usan en este documento son marcas de fábrica y marcas registradas de sus respectivos propietarios.

IMPORTANTE

Cuando se programe o configure el equipo, debe garantizarse el cumplimiento de todas las normas y leyes pertinentes. Puede no ser legal negociar con el público el ejemplo de configuración que ofrece este manual.

Declaraciones de conformidad

Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase A, según la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. El uso de este equipo en un área residencial probablemente provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregirlas por su propia cuenta.

Canadá

Este aparato digital no supera las limitaciones Clase A que, para las emisiones de ruido radioeléctrico producidas por aparatos digitales, establece la Normativa sobre Interferencias Radioeléctricas del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Países europeos

ADVERTENCIA

Producto de Clase A. Si este producto ocasiona interferencias en entornos domésticos, el usuario puede estar obligado a tomar las medidas adecuadas.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE REMPLAZA INCORRECTAMENTE LA BATERÍA. REEMPLAZAR SÓLO POR UNA IGUAL O DEL TIPO EQUIVALENTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

PRECAUCIÓN: EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SIRVE DE DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL. ASEGURARSE DE QUE EL TOMACORRIENTE O ENCHUFE SE ENCUENTRE O INSTALE CERCA DEL EQUIPO Y SEA DE FÁCIL ACCESO.

Contenido

	página
Capítulo 1: Introducción	7
Panel delantero	7
Descripciones de las teclas	7
Anunciadores	8
Mensajes	9
Procedimiento de ingreso de valores numéricos	10
Para empezar	10
Montaje del modelo 640	11
Conexiones de los cables	12
Paneles inferiores de los modelos 640 y 640XL	12
Opciones de conectores inferiores del modelo 640M	13
Descripción de las clavijas de los conectores	14
Capítulo 2: Menú del usuario	15
Cómo editar la Lista-A (A-LIST)	16
Cómo acceder a las cifras estadísticas de los acumuladores	17
Cómo borrar los acumuladores	18
Cómo ver y cambiar la hora	
Cómo ver o cambiar la fecha	19
Cómo ingresar y ver la configuración del teclado sonoro	19
Cómo ingresar y ver el parámetro "dormir"	
Cómo configurar el funcionamiento de la luz de fondo	
Cómo ingresar y ver la selección de idioma (inhabilitada actualmente)	
Cómo imprimir un informe de configuración	22
Capítulo 3: Procedimientos de pesaje	24
Pesaje simple	
Sistema para obtener el peso bruto, la tara y el peso neto (BTN) (ejemplo de tara sencilla)	
Cómo cargar y descargar cantidades netas consecutivas	
Cómo cargar y descargar cantidades netas consecutivas (transmisor XM64	
Cómo usar los canales de memoria para acumular	
Cómo editar la lista de canales de memoria	
Cómo acceder a los canales de memoria	
Cómo usar los canales de memoria para acumular	
Cómo borrar los acumuladores	
Para borrar un canal de memoria específico	
Para imprimir un canal de memoria específico	
Para imprimir todos los canales de memoria	
Dispositivo manual de retención para sistemas móviles	
Cómo usar la modalidad de retención para mantener el peso hasta	
el día siguiente	30

Cómo pesar animales mediante el dispositivo AUTO-LOC	
Cómo configurar AUTO-LOC	31
Cómo pesar animales por separado mediante la modalidad estándar de AUTO-LOC	33
Cómo pesar animales por separado mediante la modalidad avanzada de AUTO-LOC	33
Impresión	
Capítulo 4: Menú de pruebas	37
Resumen del menú de pruebas	37
Acceso al menú de pruebas	38
Elementos del menú de pruebas	38
VOLTS (voltaje de entrada)	38
LCD (prueba de la pantalla de cristal líquido)	38
KEYPAD (prueba del teclado)	39
A/D (Ver o hacer una prueba de los recuentos de A a D)	39
SERIAL (Probar los puertos seriales)	40
INPUT (Probar la entrada)	40
SOFT (NP, versión y revisión del software)	40
Capítulo 5: Dispositivos visualizadores remotos y transmisor remoto XM64	
Dispositivos visualizadores remotos	
Transmisor remoto inalámbrico XM64	43
Capítulo 6: Especificaciones	44
Capítulo 7: Apéndice: Guía de programación rápida	46
Cómo comprobar que la báscula está pesando correctamente	46
Para acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) (640)	46
(CONFIG) Buscar e ingresar el código numérico de configuración	47
Códigos numéricos de configuración para las aplicaciones más comunes	· 49
Configurar el modelo 640 para Weigh Bars y células de carga de otras marcas	40
Cómo ver e ingresar un número de calibración personalizado	
Como configurar el filtro	
Capítulo 8: Apéndice: Resolución de problemas	52
Problemas de encendido	
Problema de +/- INTERVALO del indicador	
Problema de capacidad del indicador rebasada por exceso o por defecto	
Lecturas de peso inexactas	
Lecturas de peso fluctuantes	
Pérdida de datos: Hora y fecha o canales de memoria	
Cómo obtener servicios de reparación	

Introducción

Este manual abarca los indicadores modelo 640, 640XL, 640M y los dispositivos visualizadores remotos RD40XL, RD40 y RD40RF. Este manual contiene la información necesaria para manejar el indicador Avery Weigh-Tronix modelo 640 y los productos visualizadores remotos.

Las secciones principales del manual se numeran y titulan en una barra negra como, por ejemplo, *Introducción* en la parte superior de esta página. En la columna de la izquierda aparecen los subtítulos. Las instrucciones y el texto aparecen en la parte derecha de la página. De vez en cuando aparecen notas, consejos e instrucciones especiales en la columna de la izquierda.

1.1 Panel delantero

El frente del indicador modelo 640 se muestra en la Figura 1.1.




Figura 1.1 Panel delantero

ON/OFF

G/N

Descripciones de las teclas

Hay 8 teclas en total. Todas las teclas, con excepción de **ON/OFF** (ENCENDER/APAGAR) emiten una confirmación sonora cuyo volumen puede graduarse en bajo, medio o alto.

Este manual presenta los nombres de las teclas en negritas y mayúsculas. Por ejemplo, TARE, G/N, etc.

TARE (TARA) Pulsar para incluir como tara el peso sobre

Los anunciadores aparecen en cursiva. Por ejemplo, G/N, Lb, etc.

ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) Pulsar para poner a cero

el peso bruto y neto. También se usa para borrar el

Los mensajes en pantalla aparecen en cursivas negritas. Por ejemplo, **HELLO, LO-BAT**, etc. contenido de los canales de memoria.
(BRUTO/NETO) Pulsar para alternar entre el peso bruto

(ENCENDER/APAGAR) Pulsar para encender o apagar

y el peso neto.

la báscula.

HOLD/MENU

(RETENER/MENÚ) Pulsar para retener el peso indicado en pantalla. Pulsar otra vez para salir de la modalidad HOLD (RETENER). El peso se retiene en memoria en caso de que se apague la unidad. Cuando se vuelve a encender, la unidad presenta nuevamente en pantalla la misma lectura de peso. Esta tecla se utiliza también para desplazarse hacia la derecha en la estructura del menú. Usar esta tecla, además, para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando. Esta función se explica en la página *Menú del usuario* en la página 15 de este manual.

PRINT/SELECT

(IMPRIMIR/SELECCIONAR) Pulsar esta tecla para enviar datos al dispositivo de datos, impresora, TDM o computadora que esté conectada. Esta tecla se utiliza también para bajar en la estructura del menú.

RM

Pulsar esta tecla para acceder a un canal de memoria, a fin de preparar el indicador para acumular valores en ese canal. Además, usar esta tecla para aumentar números durante el procedimiento de ingreso de valores numéricos.

M+

Pulsar esta tecla para acumular pesos. Además, usar esta tecla para reducir números durante el procedimiento de ingreso de valores numéricos.

Anunciadores

El modelo 640 utiliza seis anunciadores triangulares para Lb, kg, G/N, Net, Auto y Motion.

G/N (BRUTO/NETO) Indica que la unidad está en la modalidad

de pesaje en bruto/neto.

NET (NETO) Indica que la unidad está en la modalidad de pesaje

en neto.

MOTION (MOVIMIENTO) Aparece en pantalla si se mueve la báscula.

Se basa en los parámetros de margen de estabilidad.

Consultar el Manual de servicio.

Lb Indica que la unidad está pesando en libras.

AUTO Aparece en pantalla si la unidad se ha programado para

bloquearse automáticamente (AUTO-LOC). El dispositivo AUTO-LOC se usa cuando se pesan animales. Consultar Cómo pesar animales mediante el dispositivo AUTO-LOC

en la página 31.

Kg Indica que la unidad está pesando en kilogramos.

1.2 Mensajes

A continuación se describen los mensajes que pueden aparecer en la pantalla y su significado:

Mensaje	Significado
HELLO	(HOLA) Aparece durante 3 segundos cuando se enciende la unidad
	LÍNEA PUNTEADA SUPERIOR, Indica que se ha rebasado la capacidad por exceso o que la entrada analógica es demasiado elevada.
	LÍNEA PUNTEADA INFERIOR, Indica que se ha rebasado la capacidad por defecto o que la entrada analógica es demasiado baja.
NO TARE	(SIN TARA) Aparece si se pulsa la tecla G/N y no se ha establecido peso de tara.
PRINT	(IMPRIMIR) El indicador está transmitiendo datos. Aparece cuando se pulsa la tecla PRINT (IMPRIMIR) durante un segundo.
LO-BAT	(BATERÍA DÉBIL) Aparece alternadamente con la modalidad actual si el voltaje de entrada está entre 9 y 10 voltios.
HOLD	(RETENER) Se usa cuando se traslada un sistema portátil.
L XXXX	XXXX = valor de peso Aparece si el indicador está en modalidad AUTO-LOC y se ha bloqueado en un peso particular.
+RANGE	(+INTERVALO) Aparece si la entrada de peso sobrepasa 8 mv/v.
-RANGE	(–INTERVALO) Aparece si la entrada de peso sobrepasa –8 mv/v.
SHTDWN	(APAGAR) Aparece en pantalla antes de que se apague el indicador al cabo del lapso del temporizador de DORMIR o si se pulsa la tecla ON/OFF (ENCENDER/APAGAR). (10 segundos antes de que el temporizador apague la unidad, suena varias veces la alarma.)
CAN'T	(NO SE PUEDE) Aparece cuando se intenta ingresar un número demasiado alto O BIEN un número de canal

1.3 Procedimiento de ingreso de valores numéricos

Cada vez que sea necesario ingresar valores numéricos, usar las teclas como se describe a continuación. La nota a la izquierda aparece a lo largo de todo el manual como recordatorio de las teclas que es necesario pulsar para ingresar números.

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando.

EJEMPLO: Para ingresar 5230:

- En la pantalla de ingreso de datos, pulsar varias veces la tecla RM hasta que...
 - 5 aparezca en pantalla.
- 2. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) y...
 - 5_ aparece en pantalla.
- 3. Pulsar varias veces la tecla RM hasta que...
 - 52 aparezca en pantalla.
- 4. Repetir el procedimiento hasta que...
 - 5230 aparezca en pantalla.

1.4 Para empezar

Antes de utilizar por primera vez el indicador 640:

- Verificar que todas las conexiones se han realizado correctamente.
 Consultar Conexiones de los cables en la página 12.
- Si se va a montar el indicador, consultar la sección siguiente: Montaje del modelo 640.
- Comprobar que en el sistema de pesaje se han fijado las unidades correctas (lb, kg).
- Comprobar que el sistema pesa correctamente. Hacerlo siguiendo este procedimiento:
- 1. En la modalidad de pesaje en bruto, poner a cero el indicador pulsando la tecla **ZERO/CLEAR** (PONER A CERO/BORRAR).
- 2. Subirse a la báscula y apuntar la lectura.


Si la lectura del peso es correcta, el sistema funciona adecuadamente y se puede seguir usando.

Si la lectura del peso no es correcta, leer completamente Apéndice: Guía de programación rápida en la página 46. Contiene instrucciones para acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) y modificar el código numérico de configuración (CNC). Con ello, el sistema debe quedar en condiciones de funcionar perfectamente. Si no se resuelve el problema, llamar al concesionario local o a Avery Weigh-Tronix.

1.5 Montaje del modelo 640

El modelo 640 se monta en un soporte de desmontaje rápido. Fijar en su sitio el soporte de desmontaje rápido mediante soldadura o pernos, como sigue:


- 1. Elegir un lugar de montaje que sea:
 - conveniente para la utilización del indicador, y
- que esté protegido contra piezas móviles u otra maquinaria móvil.
- 2. Sujetar el indicador en la ubicación de montaje que interese y comprobar que la pantalla puede leerse y que los controles son accesibles.
- 3. Colocando el soporte de desmontaje rápido con su extremo más ancho en la parte superior, marcar la ubicación del montaje que interese. Si se van a emplear pernos, utilizar el soporte de desmontaje rápido como plantilla y marcar los orificios para la broca.
- **4.** Haciendo uso de pernos o soldadura, fijar el soporte de desmontaje rápido en la ubicación adecuada. Si se utilizan pernos, proteger el indicador y la maquinaria con tuercas dobles o autobloqueantes.
- Introducir el soporte del indicador en el soporte de desmontaje rápido y empujarlo hacia abajo hasta que quede encajado.
- 6. Cuando se trate de aplicaciones móviles, enrollar y retorcer un alambre fuerte alrededor del soporte del indicador y del soporte de desmontaje rápido, pasándolo a través del orificio ranurado provisto, para estabilizar el montaje. Consultar la siguiente ilustración.




1.6 Conexiones de los cables


A continuación se ofrecen ilustraciones que facilitan la correcta conexión de las distintas versiones del modelo 640.

Paneles inferiores de los modelos 640 y 640XL



INDICADOR 640/XL 4 de 5 clavijas de W/B con RS232 y RD40/XL RS-232 Entrada de alimentación de 2 clavijas (+12 V CC) S clavijas sin caja de conexión





Opciones de conectores inferiores del modelo 640M

INDICADOR 640M
Única 5 clavijas con RS232 y RD40RF

Antena


RS-232


Caja de conexión de 2 clavijas (+12 V CC)


CINCADOR 640M


RS-232

Caja de conexión de 5 clavijas










Descripción de las clavijas de los conectores


(Macho)

(Hembra)

Puerto RS-232




Entrada de alimentación de 4 clavijas




Vista exterior (Macho)

Interfaz de caja de conexión AMP de 4 clavijas ,




Entrada de alimentación de 2 clavijas




Vista exterior (Hembra)

Entrada de Weigh-Bar de 5 clavijas



Entrada RD40/XL



Esta sección describe el funcionamiento del menú User (Usuario). Este menú se utiliza para muchas funciones de la báscula.

Acceder a este menú en la modalidad G/N (BRUTO/NETO) pulsando **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) durante dos pitidos. Consultar la Figura 2.1.




Figura 2.1 Menú del usuario

A continuación se ofrece un resumen de los elementos de este menú, seguido de una completa explicación de cada uno:

• **A-LIST** (LISTA-A) Se usa pare editar las descripciones de los acumuladores de memoria.

 A-STAT (ESTADÍSTICAS-A) Se usa para acceder a las cifras estadísticas de los canales de memoria acumuladores.

 CLR.ACC (BORRAR ACUMULADORES) Se usa para borrar los canales acumuladores.

TIME (HORA) Se usa para fijar la hora.

• DATE (FECHA) Se usa para fijar la fecha.

 VOLUME (VOLUMEN) Se usa para fijar el volumen de la tecla zumbadora.

 SLEEP (DORMIR) Se usa para fijar el lapso de inactividad necesario para que se apague automáticamente el indicador.

• **BKLGHT** (LUZ DE FONDO) Se usa para fijar el brillo de la luz de fondo.

 NATION (PAÍS) Se usa para fijar el idioma de los mensajes: inglés, español, francés, alemán, holandés y danés.

 REPORT (INFORME) Se usa para imprimir la 'configuración del sistema' del indicador.

2.1 Cómo editar la Lista-A (A-LIST)

Navegación del menú



Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en

Si la aplicación exige que los canales tengan nombres alfanuméricos, recorrer la lista de canales de memoria y editar sus descripciones como corresponda. Por ejemplo, si interesa registrar cargas de tolvas transportadoras de granos provenientes de cinco campos diferentes, crear una lista de CAMPO1, CAMPO2, CAMPO3, etc. Entonces, pueden usarse los nombres personalizados de los canales de memoria; de lo contrario, todos los canales de memoria tendrán las descripciones predeterminadas, es decir, MEM.001, MEM.002, etc.

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) durante dos pitidos...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece *EdiT* (EDITAR).

3. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) otra vez y...

En pantalla aparece **MEM.001** o el último canal de memoria al que se haya accedido.

Para editar la lista de canales de memoria, ir al canal indicado en pantalla manteniendo pulsada la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) o pulsar la tecla **RM^** conjuntamente con la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para ir directamente a un canal de memoria y editar su nombre. Ejemplo: Pulsar tres veces **RM^** hasta llegar a 2 y pulsar entonces **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para que aparezca en pantalla **MEM.002**.

4. Pulsar tres veces **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

2.2 Cómo acceder a las cifras estadísticas de los acumuladores

Esta sección permite acceder a las cifras estadísticas de los acumuladores.

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar una vez la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **A-STAT** (ESTADÍSTICAS-A). Significa "cifras estadísticas de los acumuladores".

Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 En pantalla aparece WT.TOT (PESO TOTAL).

4. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla se muestra el peso total acumulado en todos los acumuladores.

Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 En pantalla aparece WT.TOT (PESO TOTAL).

6. Pulsar una vez la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ)... En pantalla aparece *CNT.TOT* (CUENTA TOTAL).

7. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla se muestra el número o recuento total de acumulaciones efectuadas.

8. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece **CNT.TOT** (RECUENTO TOTAL).

9. Pulsar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece AVG.TOT (PROMEDIO TOTAL).

10. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla se muestra el peso promedio de todas las acumulaciones.

11. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece AVG.TOT (PROMEDIO TOTAL).

12. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **PRINT**.

13. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

El informe estadístico se transfiere al dispositivo de impresión o TDM. A continuación se da un ejemplo:

04-25-2006 14:20:26

TOTAL WEIGHT: 1938370 lb AVG. WEIGHT: 44050 lb

TOTAL COUNT: 44

14. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO) para volver a A-STAT (ESTADÍSTICAS-A). Pulsar otra vez la tecla G/N (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

2.3 Cómo borrar los acumuladores

Navegación del menú



Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en

Esta sección permite borrar el contenido de los acumuladores.

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece **A-LIST** (LISTA-A).

 Pulsar repetidamente la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca *CLR.ACC* (BORRAR ACUMULADORES).

 $\textbf{3.} \quad \text{Pulsar la tecla } \textbf{PRINT/SELECT} \text{ (IMPRIMIR/SELECCIONAR)}...$

En pantalla aparece NO.

4. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **YES** (SÍ).

5. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

Mientras se borra, en pantalla aparece **WAIT** (ESPERAR) y, seguidamente, aparece brevemente **MEM.CLR** (MEMORIA BORRADA) y la unidad vuelve a la modalidad de pesaje G/N (BRUTO/NETO).

2.4 Cómo ver y cambiar la hora

Los dispositivos de hora y fecha del modelo 640 están respaldados por una batería estándar. El formato de la hora (reloj de 24 o 12 horas) que se usa para imprimir los informes puede configurase a través del menú del 640, pero la hora siempre debe introducirse primero en formato de 24:

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **TIME** (HORA).

3. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

Se muestra la hora actualmente en transcurso.

4. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptar la hora indicada...

En pantalla aparezca *TIME* (HORA).

O BIEN

Cuando deba cambiarse la hora, usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar HHMMSS y pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptar...

En pantalla aparezca TIME (HORA).

5. Pulsar la tecla **G/N** (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando.

2.5 Cómo ver o cambiar la fecha

Tanto la función de tiempo como la fecha estándar se soportan por batería. La fecha puede ingresarse así:

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

 Pulsar repetidamente la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca *dATE* (FECHA).

3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)

MMddYY (lb)

o bien

ddMMYY (kg) aparecen brevemente en pantalla antes de la configuración de fecha actual.

- **4.** Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar la fecha. Observar la nota de la izquierda.
 - (lb) ingresar MMddYY
 - (kg) ingresar ddMMYY
- **5.** Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptar la fecha indicada...

En pantalla aparece dATE (FECHA).

Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando.

2.6 Cómo ingresar y ver la configuración del teclado sonoro

El modelo 640 está provisto de un teclado que emite una confirmación sonora cuyo volumen puede silenciarse (OFF) o ajustarse a niveles de intensidad bajo (LOW), medio (MEDIUM) o alto (HIGH). (El valor predeterminado es alto)

- En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...
 - En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).
- Pulsar repetidamente la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **VOLUME** (VOLUMEN).

- 3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 - Se muestra en pantalla la configuración actual.
- Pulsar repetidamente HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que aparezca la configuración que interese y, entonces, pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece VOLUME (VOLUMEN).

5. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad de pesaje G/N (BRUTO/NETO).

2.7 Cómo ingresar y ver el parámetro "dormir"

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando.

Cuando la unidad pase a la modalidad de dormir, activará primeramente la alarma sonora y el usuario tiene 10 segundos para pulsar una tecla que reponga el temporizador de DORMIR. Si no se ha pulsado ninguna tecla en estos 10 segundos, aparece el mensaje SHTDWN (APAGAR) y la unidad se apaga.

El modelo 640 cuenta con una modalidad "dormir", que puede apagarlo en cualquiera de estas condiciones:

- El indicador no detecta que se esté pulsando ninguna tecla, o
- El peso no ha variado en más de 1% durante el lapso de minutos ingresado al configurarse el dispositivo.

Cómo configurar el dispositivo "Dormir" (VALOR PREDETERMINADO = 0, es decir, desactivar)

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca SLEEP (DORMIR).

3. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece la configuración actual.

4. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar el lapso de apagado del dispositivo "DORMIR" entre 0–99 minutos.

Se muestra el valor introducido.

5. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece SLEEP (DORMIR).

6. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

2.8 Cómo configurar el funcionamiento de la luz de fondo

El modelo 640 ofrece una luz de fondo que puede configurarse. Seguir este procedimiento para configurar el funcionamiento de la luz de fondo.

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **BKLGHT** (LUZ DE FONDO).

3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece la configuración actual (**ON** [ENCENDER] o bien **OFF** [APAGAR]).

4. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) para pasar de una a otra configuración. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/ SELECCIONAR) cuando aparezca la opción que interese. Si se escoge ON (ENCENDER)...

En pantalla aparece *LEVEL* (NIVEL). Usar esta función para fijar el nivel de intensidad de la luz de fondo (10% a 100%).

Navegación del menú



Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en

5. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para acceder a la configuración del nivel...

En pantalla aparece la configuración actual (el valor predeterminado es 100%).

6. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para recorrer la lista de opciones. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) cuando aparezca la opción que interese.

En pantalla aparece LEVEL (NIVEL).

7. Pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **TIMER** (TEMPORIZADOR). Fijar con esta función el lapso de tiempo que debe transcurrir sin actividad de la báscula o del indicador antes de que se apague la luz de fondo para ahorrar energía.

8. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para acceder a la función de temporizador...

En pantalla aparece la configuración actual.

9. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar un valor en segundos (0–99). Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptar el valor elegido.

En pantalla aparece TIMER (TEMPORIZADOR).

10. Pulsar dos veces la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

En pantalla aparezca **BKLGHT** (LUZ DE FONDO).

11. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

2.9 Cómo ingresar y ver la selección de idioma (inhabilitada actualmente)

El modelo 640 permite seleccionar el idioma en que emite sus mensajes e informes.

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **NATION** (PAÍS).

3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece la configuración actual.

4. Usar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para recorrer la lista de idiomas hasta encontrar la opción que interese...

En pantalla se muestra la opción correspondiente.

5. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptar la opción indicada...

En pantalla aparece NATION (PAÍS).

6. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

Navegación del menú



Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en

2.10 Cómo imprimir un informe de configuración

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar y retener la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca REPORT (INFORME).

3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

Se transmite un informe de la configuración actual del indicador al dispositivo conectado al puerto RS-232.

4. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad G/N (BRUTO/NETO).

A continuación se ofrece un ejemplo del informe:

_____ System Configuration Settings 04-25-2006 11:29:00

PART : 60259-0026

REV : X35

User's Menu

VOLUME: HIGH SLEEP TIMER: OFF BKLGHT: ON 100% LEVEL : NATION: ENGLSH

640 Setup Menu

MODE : 640 CONFIG: 14330 O-CAP: 40000 lb DIV: 200000 lb

PRINT FORMAT: G-T-N w/ Date-Time

CLOCK : 24 HR DATE : MM-DD-YY AUT.LOC: OFF

AUT.ACC: OFF

INPUT1: STD INPUT2: STD UPDATE: 5 Hz 30 AVERGE: ON FILTER: CONST : 2 WINDOW: 0 lb AZT : OFF 1 DIV STABLE:

RS232 :

BAUD : 9600 DATA : 8 PARITY: NONE HAND : NONE STD LAYOUT: ENQR : 5 AUTO : OFF

Factory Menu

FAC.SPN: 99779 Esta sección trata de los distintos procedimientos de pesaje.

3.1 Pesaje simple

Para establecer el cero se sigue el mismo procedimiento que para calibrar el cero.

Si la unidad está en la modalidad AUTO-LOC (BLOQUEO AUTOMÁTICO) y en pantalla aparece L, pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) dos segundos para poner la báscula a cero.

1. Pulsar ON (ENCENDER)...

En pantalla aparece el saludo *HELLO* seguido del valor de peso actual.

2. Pulsar **G/N** (BRUTO/NETO) y acceder a la modalidad de pesaje en bruto...

El peso en vivo sobre la báscula aparece en la modalidad de pesaje G/N.

Quitar todo el material de la báscula y pulsar ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR).

0 aparece y el sistema se pone a cero.

3.2 Sistema para obtener el peso bruto, la tara y el peso neto (BTN) (ejemplo de tara sencilla)

El cero que se ha establecido para este momento coincide con el cero de calibración. Si se configura el sistema en 20 000 lb y el usuario usa una tara de 18 000, el sistema sólo puede permitir otras 2000 lb antes de mostrar una línea punteada (----) en la parte superior de la pantalla para indicar que se ha sobrepasado la capacidad.

Si no se ha establecido un peso de TARA, aparece **NO TARE** (SIN TARA) cuando se pulsa la tecla **G/N** (BRUTO/NETO). Para obtener el peso BTN (BRUTO-TARA-NETO) (en cantidades netas), seguir este procedimiento:

1. Pulsar ON (ENCENDER)...

En pantalla aparece el saludo *HELLO* seguido del valor de peso actual.

2. Pulsar **G/N** (BRUTO/NETO) para acceder a la modalidad de pesaje en bruto...

El peso en vivo sobre la báscula aparece en la modalidad de pesaje G/N.

3. Quitar todo el material de la báscula y pulsar **ZERO/CLEAR** (PONER A CERO/BORRAR).

0 aparece y el sistema se pone a cero.

4. Colocar en la báscula el material que interesa ingresar como tara...

En pantalla aparece el peso del material.

5. Pulsar la tecla **TARE** (TARA) para excluirlo de la pantalla como peso de tara...

0 peso aparece en la pantalla y se enciende el anunciador *Net* (Peso neto) para indicar que hay un peso de tara activo.

6. Colocar en la báscula el material que se va a pesar...

Se muestra el peso neto.

- 7. Quitar de la báscula el material pesado (dejando el objeto ingresado como peso de tara).
- 8. Repetir los pasos 6 hasta 7 con cada medición de peso en que se use el mismo peso de tara.
- Para eliminar el peso de tara, pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de peso bruto y pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR)...

Desaparece el peso de tarar y se puede repetir el proceso para pesar otros objetos con un peso de tara distinto.

3.3 Cómo cargar y descargar cantidades netas consecutivas

Este procedimiento permite cargar y descargar una serie de cantidades netas. Es ideal para ver y registrar cantidades netas de material cargado y descargado en mezcladores TMR, carros báscula, tolvas transportadoras de granos, etc.

- En la modalidad de peso bruto, pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) para poner a cero el indicador cuando el mezclador o la báscula estén vacíos.
- Luego de poner la cantidad inicial en la báscula, pulsar la tecla TARE (TARA)...
 - El peso se ingresa como tara y se pasa a la modalidad de peso neto, indicando un peso nulo.
- 3. Cargar o descargar el material según sea necesario...
 - En pantalla aparece un valor + cuando se carga y uno cuando se descarga.
- **4.** Cuando la pantalla muestre la cantidad que interese, interrumpir la carga o descarga del material.
- 5. Repetir los pasos 2 al 4 hasta finalizar.

3.4 Cómo cargar y descargar cantidades netas consecutivas (transmisor XM64)

Este procedimiento permite cargar y descargar una serie de ingredientes o cantidades de descarga mediante el transmisor o receptor XM64. Este procedimiento supone que el usuario final conoce las cantidades netas que deben cargarse o descargarse. El XM64 ofrece la posibilidad de ingresar como peso de tara o poner a cero cada ingrediente y ver la cantidad neta a medida que se va cargando o descargando. También puede usarse para indicar la cantidad bruta o neta entre ingredientes; una vez finalizada la carga, el indicador puede devolverse a la modalidad G/N (BRUTO/NETO) pulsando XM64 durante tres o más segundos.

- En la modalidad de peso bruto, pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) para poner a cero el indicador cuando el mezclador o la báscula estén vacíos.
- 2. Luego de poner el material en la báscula, pulsar la tecla XM64... El peso se ingresa como tara y se pasa a la modalidad de peso neto, indicando un peso nulo.
- 3. Cargar o descargar el material según sea necesario...
 - En pantalla aparece un valor + cuando se carga y uno cuando se descarga.

- **4.** Cuando la pantalla muestre la cantidad que interese, interrumpir la carga o descarga del material.
- **5.** Repetir los pasos 2 al 4 hasta finalizar.

Ahora puede verse el peso bruto o neto pulsando una vez el botón XM64 durante unos segundos. Si se suelta el botón antes de tres segundos, la unidad vuelve a la modalidad de peso neto y muestra un cero en pantalla.

Si se ha finalizado la carga y se desea volver a la modalidad G/N (BRUTO/ NETO) para descargar, pulsar XM64 más de tres segundos.

3.5 Cómo usar los canales de memoria para acumular

El modelo 640 tiene 100 canales de memoria para acumular pesos. Esta característica puede resultar muy útil cuando se acumulan cargas de pienso en un mezclador o en una tolva transportadora de granos, o productos en un carro báscula, o cuando se preparan grupos de ganado. Cada canal guarda también el total de acumulaciones obtenidas, el peso total y el peso medio de todos los pesos acumulados, tanto en total como por cada canal.

Cómo editar la lista de canales de memoria

Si la aplicación exige que los canales tengan nombres alfanuméricos, recorrer la lista de canales de memoria y editar sus descripciones como corresponda. Por ejemplo, si interesa registrar cargas de tolvas transportadoras de granos provenientes de cinco campos diferentes, crear una lista de CAMPO1, CAMPO2, CAMPO3, etc. Entonces, pueden usarse los nombres personalizados de los canales de memoria; de lo contrario, todos los canales de memoria tendrán las descripciones predeterminadas, es decir, MEM.001, MEM.002, etc.

1. En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) durante dos pitidos...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 En pantalla aparece EdiT (EDITAR).
- $\textbf{3.} \quad \text{Pulsar } \textbf{PRINT/SELECT} \text{ (IMPRIMIR/SELECCIONAR) otra } \text{vez } \text{y...}$

En pantalla aparece **MEM.001**.

Para editar la lista de canales de memoria, ir al canal indicado en pantalla manteniendo pulsada la tecla de menú o usar la tecla **RM^** conjuntamente con la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para ir directamente a un canal de memoria y editar su nombre. Ejemplo: Pulsar tres veces **RM^** hasta llegar a 2 y pulsar entonces **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y en pantalla aparecerá **MEM.002**.

- **4.** Pulsar tres veces **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.
- 1. En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla RM^...

En pantalla aparece **MEM.001** o el último canal al que se haya accedido.

Seguidamente se accede al canal MEM.001. Si interesa cualquier otro canal, usar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para llegar a ese canal, o usar la tecla **RM^** y la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para acceder directamente al canal XX; luego, pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR).

Navegación del menú




Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en



2. Pulsar dos veces HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) y...

En pantalla aparece MEM.003.

3. Pulsar la tecla **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje en bruto, o esperar 3 segundos para que vuelva automáticamente a esa modalidad.

Cómo usar los canales de memoria para acumular

1. Pulsar **M+** y aparece:

El canal de memoria activo

M+

TOTAL

El total acumulado hasta el momento

2. Si el valor acumulado es erróneo, pulsar **M+** hasta que suene el segundo pitido y aparezca...

El canal de memoria activo

DELETE (ELIMINAR)

TOTAL

El nuevo valor total acumulado hasta el momento

Cómo borrar los acumuladores

 En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar dos pitidos (2 segundos) y soltar...

En pantalla aparece A-LIST (LISTA-A).

2. Pulsar dos veces HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece *CLR.ACC* (BORRAR ACUMULADORES).

3. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece NO.

4. Pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece YES (SÍ).

5. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece **WAIT** (ESPERAR) seguido de **MEM.CLR** (MEMORIA BORRADA). Una vez que la unidad ha borrado los acumuladores, aparece otra vez **CLR.ACC** (BORRAR ACUMULADORES).

6. Una vez borrados los acumuladores, pulsar **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

Para borrar un canal de memoria específico

- 1. Acceder al canal de memoria que interesa.
- 2. En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla **ZERO/CLEAR** (PONER A CERO/BORRAR) hasta escuchar el segundo pitido...

En pantalla aparece **MEM.XXX** seguido de **MEM.CLR** (MEMORIA BORRADA). Se ha borrado el contenido de la MEM.XXX.

Para imprimir un canal de memoria específico

1. En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla RM...

En pantalla aparece **MEM.001** o los últimos canales de memoria a los que se haya accedido.

Seguidamente se accede al canal MEM.001. Si interesa cualquier otro canal, usar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para llegar a ese canal, o usar la tecla **RM** y la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para acceder directamente al canal **XX**; luego, pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR).

2. Una vez que haya aparecido el canal correspondiente en pantalla, pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y se imprimirá el siguiente informe a través de la impresora o del módulo TDM.

En pantalla aparece **PR-RM** (IMPRIMIR CANAL DE MEMORIA) antes de imprimir...

Los acumuladores pueden llegar a ser 99 000 000.

09-11-2007 11:12:17

CHANNEL: 1

NAME: MEM.001

ACCUM. WEIGHT: 1000000 lb

ACCUM. COUNT: 20

ACCUM. AVERAGE: 50000 lb

3. El indicador vuelve automáticamente a la modalidad de pesaje en bruto.

Para imprimir todos los canales de memoria

1. Pulsar RM[^]...

En pantalla aparece el canal de memoria más reciente.

2. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) durante 2 pitidos (2 segundos)...

En pantalla aparece por un momento **PR-ALL** (IMPRIMIR TODOS) y se transmite la información.

3. El indicador vuelve a la modalidad de pesaje en bruto.

El indicador imprime sólo los canales de memoria que hayan acumulado cifras de peso.

Mem channel printout

04-25-2006 14:17:19

MEM CH	COUNT	AVG WT	TOTAL
FIELD1	18	29980 lb	539550 lb
FIELD2 CUSTOM	14 12	51390 lb 56620 lb	719390 lb 679430 lb
TOTAL	44	44050 lb	1938370 lb




Figura 3.1 Menú

3.6 Dispositivo manual de retención para sistemas móviles

El modelo 640 ofrece un dispositivo manual de retención mediante la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) que impide que cambien a cero los sistemas de pesaje portátiles (p. ej., mezcladores, carros báscula, tolvas transportadoras de granos, etc.). Para usar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) y evitar cualquier pequeño cambio a cero mientras se transporta un sistema sobre un terreno agrícola accidentado, seguir este procedimiento.

Si se utiliza la modalidad de retención, el usuario debe comprobar que se haya desactivado la modalidad de retención cuando esté cargando o descargando el mezclador.

- En la modalidad de G/N (BRUTO/NETO), pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) antes de transportar el sistema mezclador...
 - En pantalla aparece HOLD (RETENER).
- Ahora puede transportarse el sistema; cuando se llegue a un lugar de carga o descarga, pulsar la tecla HOLD MENU (RETENER/MENÚ) o G/N (BRUTO/NETO)...

En pantalla aparece el peso bruto/neto.

3.7 Cómo usar la modalidad de retención para mantener el peso hasta el día siguiente

El modelo 640 tiene una tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para evitar cambios mínimos de peso debido a alteraciones de la temperatura.

 En la modalidad de pesaje en bruto, cuando no vaya a usarse más la báscula en lo que reste del día, pero aún haya material en ella, pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece HOLD (RETENER).

- 2. Apagar el sistema hasta el día siguiente.
- 3. Al día siguiente, encender la unidad pulsando la tecla de encendido ON/OFF...

En pantalla aparece HOLD (RETENER).

4. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO) y...

En pantalla aparece el peso exacto del día anterior.

3.8 Cómo pesar animales mediante el dispositivo AUTO-LOC

El modelo 640 tiene un dispositivo denominado AUTO-LOC (BLOQUEO AUTOMÁTICO). Está específicamente diseñado para pesar ganado. Una vez que el indicador haya determinado el peso del animal, el indicador se bloquea automáticamente en ese valor. La lectura de peso no cambiará mientras el animal esté sobre la báscula. Con ello, resulta más fácil registrar el peso, ya que los números no fluctúan rápidamente con los movimientos del animal sobre la báscula.

Para trabajar con AUTO-LOC, puede activarse o desactivarse el dispositivo de acumulación AUTOMÁTICA. Consultar la Figura 7.3 Tabla del 5.º dígito del CNC en la página 48 para escoger el 5.º dígito del CNC que activará al acumulador.

El dispositivo Auto-LOC tiene dos modalidades:

Modalidad de bloqueo estándar

En la modalidad estándar, se fija en la pantalla el peso del animal hasta que éste abandona la báscula.

Modalidad de bloqueo avanzada

En la modalidad avanzada, se fija el peso del animal en la pantalla hasta que el siguiente animal suba a la báscula.

Seguir este procedimiento para configurar el dispositivo AUTO-LOC:

Cómo configurar AUTO-LOC

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando. Acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) en la modalidad G/N (BRUTO/NETO). Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar tres pitidos (3 segundos) y soltar...

En pantalla aparece **SET.PAS** (FIJAR CONTRASEÑA).

2. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos, descrito a la izquierda, para ingresar la contraseña *640*. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptarla...

640 aparece en pantalla.

3. Volver a pulsar PRINT/SELECT...

En pantalla aparece **CONFIG** (CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN). Cambiar el código numérico de configuración actual por otro que active el dispositivo AUTO-LOC. Consultar la Figura 7.3 Tabla del 5.º dígito del CNC en la página 48. Una vez establecido el número de cinco dígitos, ingresar como se indica:

4. En la pantalla **CONFIG** (CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN), pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece el código numérico actual.

5. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar uno nuevo y pulsar la tecla **PRINT/SELECT** al finalizar...

En pantalla aparece CONFIG.

6. Pulsar varias veces la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **AUT.LOC**. La selección del menú **AUTO-LOC** aparece sólo si el código numérico de configuración activa este dispositivo.

Este elemento del menú permite escoger la modalidad de BLOQUEO estándar o avanzada, el peso mínimo (*MIN.WT*) y la tolerancia de desbloqueo (*REL.TOL*) adecuados para la aplicación ganadera.

Si se intenta ingresar un número no válido, aparece el mensaje CAN't (NO SE PUEDE) y reaparece la pantalla CONFIG. **7.** Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece **MODE** (MODALIDAD).

8. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece **STD.LOC** (BLOQUEO ESTÁNDAR). Ésta es la modalidad de BLOQUEO estándar. Alternar entre ésta y la modalidad **ADV.LOC** (BLOQUEO AVANZADO) pulsando la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ).

9. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) cuando aparezca la opción que interesa...

Se selecciona la opción escogida y en pantalla aparece **MODE** (MODALIDAD).

10. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece *MIN.WT* (PESO MÍNIMO). Es ahora cuando se fija el peso mínimo que debe estar sobre la báscula para activar el dispositivo AUTO-LOC. Con ello se evita que pesos inferiores hagan bloguear el indicador. Ver el ejemplo a la izquierda.

11. Para fijar el peso mínimo, pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar el peso mínimo.

12. Después de ingresar el valor, pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptarlo y...

En pantalla aparece MIN.WT (PESO MÍNIMO).

13. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **REL.TOL** (TOLERANCIA DE DESBLOQUEO). Ésta es la tolerancia de desbloqueo. Se fija en los pasos 11 y 12 y debe quitarse de la báscula antes de restituir el dispositivo AUTO-LOC. Ver el ejemplo en el margen izquierdo de la página 32.

14. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar la tolerancia de desbloqueo expresada como porcentaje del peso mínimo.

15. Después de ingresar el valor, pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptarlo y...

Se selecciona la opción escogida y en pantalla aparece *REL.TOL* (TOLERANCIA DE DESBLOQUEO).

Puede salirse del menú y volver a la modalidad de pesaje normal pulsando repetidamente la tecla **G/N** (BRUTO/NETO). Si, mientras se usa el sistema, el dispositivo AUTO-LOC parece demasiado lento, puede deberse a un exceso de fluctuaciones de peso. En este caso, puede accederse al menú SETUP (CONFIGURAR) y aumentar el parámetro FILTER-CONSTANT (CONSTANTE DEL FILTRO) hasta que funcione correctamente. Consultar en *Cómo configurar el filtro* en la página 51 las instrucciones para ajustar el filtro.

EJEMPLO: Si se pesa ganado de 1200 lb, puede fijarse el peso mínimo en 800 lb y la tolerancia de desbloqueo en 25%. Cualquiera que suba a la báscula y pese menos de 800 lb (p. ej., una persona o el perro del vecindario) no bloqueará el indicador en ese peso. Cuando un animal abandona la báscula y el peso disminuye en al menos 300 lb (25% de 1200 lb), el sistema se pone a cero para bloquearse en el próximo peso que sea superior a 800 lb.

Cómo pesar animales por separado mediante la modalidad estándar de AUTO-LOC

A continuación se describe cómo usar el modelo 640 para pesar y registrar el peso de un animal automáticamente en una báscula ganadera sencilla y en la modalidad estándar de AUTO-LOC. El dispositivo AUTO-LOC de la unidad debe configurarse en modalidad estándar (STD.LOC).

 Encender el indicador, pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO) para acceder a la modalidad de peso bruto y pulsar la tecla ZERO (PONER A CERO)...

0 aparece en pantalla.

2. Subir el animal en la báscula...

En pantalla aparece *L WWWW*

WWWW = peso bloqueado automáticamente del animal

Si se produce un falso bloqueo automático de peso, pulsar **ZERO/CLEAR** (PONER A CERO/BORRAR) para volver a comprobar el peso del animal. Con ello también se borra de los acumuladores el último peso de bloqueo y se sustituye con el nuevo peso de bloqueo.

Si está activado el dispositivo de acumulación automática, una vez que se bloquea el peso, el modelo 640 empieza a acumular automáticamente hasta el último canal de memoria seleccionado.

El peso permanece bloqueado hasta que el peso sobre la báscula disminuya en la tolerancia de desbloqueo programada. (Ejemplo: pesar un animal de 2000 lb con una tolerancia de desbloqueo de 25% significa que el dispositivo se desbloquea cuando el peso disminuye por debajo de 1500 lb).

Si se suelta el animal y el peso disminuye por debajo de la tolerancia, puede bloquearse cuando se haga otra medición de peso. Recomendamos usar una tolerancia alta, p. ej., 75%, para garantizar un desempeño fiable.

Además, para evitar que se active accidentalmente el dispositivo AUTO-LOC cuando alguien se apoye o suba en la báscula, recomendamos programar el parámetro MIN.WT (PESO MÍNIMO) en un valor alto, (p. ej., 300 lb).

3. Bajar el animal de la báscula...

La báscula vuelve a la modalidad de pesaje en vivo.

4. Repetir los pasos 2 y 3.

Cómo pesar animales por separado mediante la modalidad avanzada de AUTO-LOC A continuación se describe cómo usar el modelo 640 para pesar y registrar el peso de un animal automáticamente en una báscula ganadera sencilla y en la modalidad avanzada de AUTO-LOC. El dispositivo AUTO-LOC del indicador debe configurarse en modalidad avanzada (ADV.LOC). Además, el dispositivo de acumulación automática puede activarse o desactivarse.

El M640 se bloqueará con el peso del animal y permanecerá bloqueado aun después de que se haya bajado de la báscula. Sólo se disparará un nuevo peso de AUTO-LOC cuando se suba el siguiente animal a la báscula.

 Encender el indicador, usar la tecla G/N (BRUTO/NETO) para acceder a la modalidad de peso bruto y pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR)...

En pantalla aparece 0.

2. Subir el animal en la báscula...

En pantalla aparece *L WWWW. WWWW* = peso bloqueado automáticamente del animal.

Si se produce un falso bloqueo automático de peso, pulsar **ZERO/CLEAR** (PONER A CERO/BORRAR) para volver a comprobar el peso del animal. Con ello también se borra de los acumuladores el último peso de bloqueo y se sustituye con el nuevo peso de bloqueo.

Si está activado el dispositivo de acumulación automática, una vez que se bloquea el peso, el modelo 640 empieza a acumular automáticamente hasta el último canal de memoria seleccionado.

El peso permanece bloqueado hasta que se suba el siguiente animal a la báscula.

Además, para evitar que se active accidentalmente el dispositivo AUTO-LOC cuando alguien se apoye o suba en la báscula, recomendamos programar el parámetro MIN.WT (PESO MÍNIMO) en un valor alto (p. ej., 300 lb).

3. Bajar el animal...

En pantalla aparece L WWWW.


4. Repetir los pasos 2 y 3...

Una vez que el peso empiece a aumentar superando el PESO MÍNIMO, la báscula mostrará brevemente el peso real antes de disparar un nuevo peso de bloqueo automático.

Pulsar la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) en la modalidad G/N (BRUTO/NETO) para imprimir el formato de impresión actualmente programado (0–9 formatos).

El formato de impresión predeterminado es el nº 3. Para usar cualquiera de los otros nueve formatos, consultar en el *Manual de servicio* cómo seleccionar formatos modificando el código numérico de configuración (CNC).

Formato 0



Formato 1

```
G: 32010 lb
T: 16010 lb
N: 16000 lb
```

Formato 2

```
04-26-2006
03:02:47
G: 32010 lb
```


Formato 3 (predeterminado)

```
04-26-2006
03:02:47
G: 32010 lb
T: 16010 lb
N: 16000 lb
```


Formato 4

```
32010 1b
```

Formato 5



Formato 6



Formato 7

```
04-26-2006,03:02:47, 32010 lb, 16010 lb, 1600 lb
```

Formato 8



Formato 9

```
04-26-2006
03:02:47
N: 16000 lb
```

4.1 Resumen del menú de pruebas

INPUTS

El menú de pruebas, que se muestra en la Figura 4.1, permite probar las siguientes funciones del indicador.

VOLTS (VOLTIOS) Monitorizar el voltaje de entrada del indicador.

LCD Hacer una prueba de la pantalla de cristal líquido.

(ENTRADAS) Comprobar las entradas.

KEYPAD (TECLADO) Hacer una prueba del teclado.

A / D Hacer una prueba de analógico a digital (A/D).

SERIAL Comprobar los puertos seriales (puerto 1).

SOFT Verificar la versión del software del indicador.




Figura 4.1 Menú de pruebas

4.2 Acceso al menú de pruebas

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando. Para acceder al Menú de pruebas, seguir este procedimiento:

- En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar tres pitidos (3 segundos) y soltar...
 En pantalla aparece SET.PAS (FIJAR CONTRASEÑA).
- 2. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos e ingresar la contraseña 111...

111 aparece en pantalla.

Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 En pantalla aparece VOLTS (VOLTIOS), primer elemento del menú.

4.3 Elementos del menú de pruebas

VOLTS (voltaje de entrada)

Permite comprobar el voltaje de entrada del indicador.

1. Acceder al menú de pruebas...

En pantalla aparece VOLTS (VOLTIOS).

- **2.** Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR), y... En pantalla aparece el voltaje actual.
- 3. Pulsar la tecla **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

LCD (prueba de la pantalla de cristal líquido)

Navegación del menú



Permite desplazarse a la derecha en la estructura del menú.



Permite subir en la estructura del menú.



Permite seleccionar la opción indicada y subir o bajar en la estructura del menú en

Permite efectuar una autocomprobación de la pantalla de cristal líquido, ya sea de todo el sistema de visualización o de segmentos.

- En la pantalla VOLTS (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (menú).
 En pantalla aparece LCd.
- 2. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla se muestra **TEST** (PRUEBA).
- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 La pantalla realiza una prueba (15 seg).
- 4. Cuando finaliza la prueba...

En pantalla se muestra **TEST** (PRUEBA).

5. Pulsar **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **SEGMNT**.

- **6.** Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... La pantalla realiza una prueba de segmentos.
- 7. Cuando finaliza la prueba...

En pantalla aparece SEGMNT.

8. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO) para...

Volver a la pantalla **LCd**.

9. Pulsar la tecla **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

KEYPAD (Prueba del teclado)

Permite probar todas las teclas activas...

- 1. En la pantalla **VOLTS** (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (menú)... En pantalla aparece LCd.
- 2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

en pantalla se muestre KEYPAd (TECLADO).

3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece brevemente *HIT.KEY* (PULSAR TECLA) y, si no se pulsa ninguna tecla, aparece **NO KEY** (NINGUNA TECLA). Pulsar la tecla para probarla. Si funciona, aparece en pantalla el nombre de la tecla. Ver la siguiente tabla:

Pulsar la tecla G/N Aparece **G/N** (BRUTO/NETO). Pulsar la tecla **HOLD/MENU** Aparece HOLD (RETENER).

ZERO (PONER A CERO).

Pulsar la tecla **ZERO/CLEAR** Aparece Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** Aparece **PRINT** (IMPRIMIR).

Pulsar la tecla **RM** Aparece RM.

Pulsar la tecla **M+** Aparece M+.

4. Mantener pulsada la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENU) para volver a KEYPAD (TECLADO).

A/D (Ver o hacer una prueba de los recuentos de A a D)

- 1. En la pantalla **VOLTS** (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (MENÚ)... En pantalla aparece **LCd**.
- 2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

en pantalla aparezca A/d.

- 3. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla se muestra CNTS (RECUENTOS).
- 4. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla se muestran los recuentos en bruto de A/D.
- 5. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla se muestra **CNTS** (RECUENTOS).
- 6. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)... En pantalla aparece mv/v.
- 7. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla se muestra mv/v.
- 8. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece mv/v.
- Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)... En pantalla aparece A/d.TST (PRUEBA DE A/D).
- 10. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla se muestra *Counts PASS* o *FAIL* (Recuentos SUPERAN o FALLAN la prueba).

- 11. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece A/d.TST (PRUEBA DE A/D).
- 12. Pulsar dos veces la tecla G/N (BRUTO/NETO)... El indicador vuelve a la modalidad de pesaje G/N (BRUTO/NETO).

SERIAL (Probar los puertos seriales)

- En la pantalla VOLTS (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (MENÚ)...
 En pantalla aparece LCd.
- **2.** Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla se muestre **SERIAL**.

- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...
 En pantalla aparece NOLOOP (NO HAY CIRCUITO).
- 4. Puentear los puertos XMT y RCV y...

En pantalla aparece **LOOP** (CIRCUITO).

5. Pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

En pantalla aparece **SERIAL**.

6. Pulsar la tecla **G/N** (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad de pesaje G/N (BRUTO/NETO).

INPUT (Probar la entrada)

- En la pantalla VOLTS (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (MENÚ)...
 En pantalla aparece LCd.
- 2. Pulsar repetidamente la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla se muestre *INPUT* (ENTRADA).

- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...
 En pantalla aparece INPUT (ENTRADA).
- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...
 En pantalla aparece OPEN o CLOSED (ABIERTO o CERRADO).
- Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...
 En pantalla aparece INPUT (ENTRADA).
- **6.** Pulsar **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

SOFT (NP, versión y revisión del software)

- En la pantalla VOLTS (VOLTIOS), pulsar la tecla MENU (MENÚ)...
 En pantalla aparece LCd.
- Pulsar repetidamente la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca **SOFT**.

3. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

En pantalla aparece **PART** (PIEZA). Se refiere al número de pieza del software.

4. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

60259 aparece en pantalla. Éste el número de pieza del software.

5. Pulsar la tecla **G/N** o **PRINT/SELECT** (BRUTO/NETO o IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece **PART** (PIEZA).

6. Pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) y...

En pantalla aparece **DASH** (GUIÓN).

7. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

-0010 aparece en pantalla. Éste el número con guión del software.

8. Pulsar la tecla **G/N** o **PRINT/SELECT** (BRUTO/NETO o IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece **DASH** (GUIÓN).

9. Pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) y...

En pantalla aparece *REV*. Éste el número de revisión del software.

10. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) y...

En pantalla aparece **Rev A**, por ejemplo. Éste el nivel de revisión del software.

11. Pulsar la tecla **G/N** o **PRINT/SELECT** (BRUTO/NETO o IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece REV.

12. Pulsar dos veces la tecla **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje G/N.

5.1 Dispositivos visualizadores remotos

Los dispositivos visualizadores remotos RD40/XL/RF son compatibles con los indicadores modelo 640. Consultar las siguientes fotografías. Es necesario que el modelo 640 ofrezca la opción de una salida RD40 para interconexión. El cable de interconexión se conecta directamente a la parte inferior del modelo 640. Cualquier dato que se muestre en el modelo 640 también aparece en el RD40.



Dispositivo visualizador remoto RD40XL (XM64 opcional)



Dispositivo visualizador remoto RD40 (soporte de espejo)

El RD40RF es un dispositivo visualizador remoto inalámbrico cuyas siete teclas permiten controlar completamente el modelo 640. Es ideal para almacenes de piensos y cargadores frontales.



Dispositivo visualizador remoto RD40RF (inalámbrico)

5.2 Transmisor remoto inalámbrico XM64



Tanto en el modelo 640/XL como en el RD40XL puede instalarse un transmisor (XM64) y un receptor radioeléctricos opcionales.

Esta opción permite usar pesos de tara y acceder a los valores netos desde una ubicación remota, generalmente un cargador frontal. Consultar *Cómo cargar y descargar cantidades netas consecutivas (transmisor XM64)* en la página 25.

El XM64 también puede configurarse para simular cualquiera de las siete teclas activas. Consultar las instrucciones en el *Manual de servicio*.

Alimentación 10-17 V CC

55 mA con la carga de cuatro Weigh Bars, luz de fondo apagada

270 mA con la carga de cuatro Weigh Bars, luz de fondo

Opcional: Transformador de 115 V CA/12 V CC

Caja Impermeable y resistente al polvo, policarbonato estructural

8,7" Alt x 10,5" Anch x 6,0" Long

Pantalla Luz de fondo de color verde-amarillo con LED

alfanumérico de 14 segmentos y 6 dígitos,

diez grados de brillo ajustable modelo 640 28 mm (1,1 pulg.) modelo 640XL 50,8 mm (2,0 pulg.)

Frecuencia de visualización Seleccionable entre 1, 2 ó 5 veces por segundo

Unidad de medida lb o kg

Excitación 5 voltios, acciona diez Weigh Bars de 350 ohmios

Margen analógico -0,5 mv/v a 10 mv/v

Anunciadores Ib, kg, Auto (Automático), Motion (Movimiento), Gross (Bruto) y Net (Neto)

Teclas funcionales ON/OFF (ENCENDER/APAGAR), RM, M+, TARE (TARA), G/N (BRUTO/

NETO), HOLD/MENU (RETENER/MENÚ), PRINT/SELECT (IMPRIMIR/

SELECCIONAR), ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR)

(confirmación sonora del teclado)

Intervalo de capacidad 999 999 lb/kg con dos cifras decimales

Incrementos Múltiplos y submúltiplos de 1, 2, 5

(0.01 hasta 500)

Resolución interna 32 212 260 de recuentos por mv/v por segundo

Índice de conversión de A/D 60 veces por segundo

Seguimiento de cero Off (desactivar), 0,5; 1; 2; 3; 5; 10 divisiones

Hora y fecha Reloj de tiempo real con batería de reserva

Puerto RS-232 Puerto RS-232 bidireccional opcional

Conector AMP circular de 8 clavijas

Respuesta al ingreso de caracteres ASCII

Velocidad de transmisión en baudios (1200–115 200) Xon/Xoff; paridad seleccionable, 7/8 bits de datos

Puerto RD40/XL Protocolo RD40/XL con derecho de propiedad registrado, necesario

para interconectar con RD40 ó RD40XL.

(conector AMP circular de 9 clavijas)

Puerto RF WIPORT 2,4 GHz 80211B

(necesario para interconectar con RD40RF inalámbrico)

Entradas TTL Transmisor XM64, opción de entradas programables en el 640 o del RD40XL

(RM, M+, TARE [TARA], G/N [BRUTO/NETO], HOLD [RETENER], PRINT [IMPRIMIR] o ZERO/CLEAR [PONER A CERO/BORRAR])

Medio ambiente –20 a 140 grados F

-29 a 60 grados C

Peso 5,2 lb/2,4 kg

7,2 lb/3,3 kg de peso de embarque

Agencias FCC Clase A

Marca CE

Apéndice: Guía de programación rápida

7

En la mayoría de los casos, el modelo 640 de Avery Weigh-Tronix sale del concesionario o distribuidor preprogramado con un código numérico de configuración (CNC) que le permite funcionar y pesar correctamente con el sistema de pesaje correspondiente, ya se trate de un mezclador TMR, una tolva transportadora de granos, una báscula ganadera, un carro báscula, una báscula de plataforma, una báscula para silos o cualquier otra aplicación.

Antes de empezar a usar el nuevo sistema de pesaje modelo 640, comprobar que se haya programado y pese correctamente y que esté configurado para la unidad de medida adecuada.

7.1 Cómo comprobar que la báscula está pesando correctamente

- Poner a cero el indicador pulsando la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) en la modalidad de pesaje en bruto.
- 2. Subirse al sistema de pesaje y apuntar la lectura.

Si la lectura del peso es correcta, el sistema funciona correctamente y se puede seguir usando.

Si la lectura del peso no es correcta, leer completamente este apéndice. Contiene instrucciones para acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) y modificar el código numérico de configuración (CNC). Con ello, el sistema debe quedar en condiciones de funcionar perfectamente. Si no se resuelve el problema, llamar al concesionario local o a Avery Weigh-Tronix.

Para acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) (640)

Seguir estos pasos para acceder al menú SETUP (CONFIGURAR).

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando. En la modalidad G/N (BRUTO/NETO), pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar tres pitidos (3 segundos) y soltar...

En pantalla aparece SET.PAS (FIJAR CONTRASEÑA).

 Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos, descrito a la izquierda, para ingresar la contraseña 640. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptarla...

640 aparece en pantalla.

3. Volver a pulsar PRINT/SELECT...

En pantalla aparece **CONFIG** (CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN). Consultar en la próxima sección las instrucciones para buscar e ingresar el código numérico de configuración (CNC) correspondiente al indicador.

(CONFIG) Buscar e ingresar el código numérico de configuración

Esta sección explica cómo buscar e ingresar un código numérico de configuración (CNC) que prepare el indicador para funcionar con el tipo de Weigh-Bar, capacidad, incremento, formato de impresión (0–9), unidades y AUTO-LOC que interese.

Ejemplo:

20 000 x 5 lb, calibración = 2-1/8, formato de impresión = 3; por tanto, el código es 05233

El indicador del modelo 640 se ha precalibrado en Avery Weigh-Tronix con el código numérico especificado por el fabricante del equipo original o sale de la fábrica con un número de calibración de 18033.

Las tablas siguientes explican cómo establecer el código numérico de configuración del indicador modelo 640: Buscar las especificaciones correspondientes al sistema del usuario para hallar el código numérico correcto. Buscar el primero y el segundo dígitos del CNC en la Figura 7.1.

Figura 7.1 Tabla de los dígitos 1º, 2º y 3º del CNC

1.° y 2.° dígitos	CALIBRACIÓN	CAPACIDAD x INCREMENTO					
00	5/8 *	200 x 0,01	200 x 0,02	200 x 0,05	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5
01	1	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5	20K x 1	20K x 2	20K x 5
02	1-1/4	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5	20K x 1	20K x 2	20K x 5
03	1-7/8	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
04	2	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
05	2-1/8	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
06	2-1/4	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
07	2-1/4D	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
08	2-1/4D-P	200K x 10	200K x 20	200K x 50	200K x 100	200K x 200	200K x 500
09	2-1/2	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
10	3-1/8	200K x 10	200K x 20	200K x 50	200K x 100	200K x 200	200K x 500
11	4	200K x 10	200K x 20	200K x 50	200K x 100	200K x 200	200K x 500
12	CC20/CC30	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
13	Alley Weigh	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5	20K x 1	20K x 2	20K x 5
14	CC30-3	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
15	Chute Weigh	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
16	CC-50	200K x 10	200K x 20	200K x 50	200K x 100	200K x 200	200K x 500
18	SPARE (SUPLEMENTARIO)	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
20	1-digi	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5	20K x 1	20K x 2	20K x 5
21	1 POLY (DIGI)	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
22	1-7/8, 2 (DIGI)	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
23	2-1/8, 2-1/2, 2-7/8, 3-3/4 (DIGI)	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
97	Configuración personalizada	200 x 0,01	200 x 0,02	200 x 0,05	2K x 0,1	2K x 0,2	2K x 0,5
98	Configuración personalizada	20K x 1	20K x 2	20K x 5	200K x 10	200K x 20	200K x 50
99	Configuración personalizada	200K x 100	200K x 200	200K x 500			
	3.er dígito	0	1	2	3	4	5

El tercer dígito del CNC se encuentra en la Figura 7.2.

Figura 7.2 Tabla del 4.º dígito del CNC

4.º dígito	Formatos de impresión
0	В
1	BTN
2	B con fecha y hora
3	BTN con fecha y hora (ESTD)
4	CSV-B
5	CSV-BTN
6	CSV-B con fecha y hora
7	CSV-BTN con fecha y hora
8	Peso indicado
9	Peso indicado con fecha y hora

El cuarto dígito del CNC se encuentra en la Figura 7.3.

Figura 7.3 Tabla del 5.º dígito del CNC

5.° dígito	unidades	Auto-Loc	Auto-Acc
0	Lb	Desactivar	Desactivar
1	Lb	Desactivar	Activar
2	Lb	Activar	Desactivar
3	Lb	Activar	Activar
4	Kg	Desactivar	Desactivar
5	Kg	Desactivar	Activar
6	Kg	Activar	Desactivar
7	Kg	Activar	Activar

Una vez establecido el número de cinco dígitos, ingresar como se indica:

1. En la pantalla **CONFIG** (CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN) pulsar **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece el código numérico actual.

 Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar el número nuevo y pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/ SELECCIONAR) al finalizar.

En pantalla aparece CONFIG.

3. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad de pesaje G/N.

Si se intenta ingresar un número no válido, aparece el mensaje CAN't (NO SE PUEDE) y reaparece la pantalla CONFIG. Códigos numéricos de configuración para las aplicaciones más comunes:

MEZCLADORES TMR:

Weigh Bar con calibración de 2-1/8 pulg	20 000 x 5 lb	(5230)
Weigh Bar con calibración de 2-1/2 pulg	200 000 x 10 lb	(9330)
Weigh Bar con calibración de 2-1/4 D	200 000 x 10 lb	(7330)
Celda de compresión CC-30	200 000 x 10 lb	(14330)

TOLVAS TRANSPORTADORAS DE GRANOS:

Weigh Bar con calibración de 2-1/4 D	200 000 x 20 lb	(7430)
Celda de compresión CC-30	200 000 x 20 lb	(14430)

GANADO:

Weigh Bar con calibración de 2-1/8 pulg	20 000 x 1 lb	(5030)
Sistema Chute Weigh	20 000 x 1 lb	(15030)
Sistema Alley Weigh	2000 x 1 lb	(13330)

Si no puede conocerse con exactitud cuáles son las Weigh Bars que tiene el sistema de pesaje, intentar con los códigos numéricos de configuración recomendados hasta lograr que la báscula pese correctamente (ver a continuación la sección titulada Cómo ingresar un nuevo código numérico de configuración).

Si aun después de intentar varias veces con un código numérico, la báscula no pesa correctamente, deben considerarse estas alternativas:

- Ponerse en contacto con el concesionario o distribuidor a quien se compró la báscula.
- Consultar otras recomendaciones para localizar y resolver errores en el sitio Web (www.agscales.com) de Avery Weigh-Tronix.
- Solicitar los servicios del departamento de reparaciones de Avery Weigh-Tronix (teléfono 1-800-458-7062).

Configurar el modelo 640 para Weigh Bars y células de carga de otras marcas

El modelo 640 funciona con cualquier marca de Weigh Bar o célula de carga basada en extensímetros. Una vez instalado el sistema, debe calibrarse el modelo 640. Para ello, debe ponerse un peso conocido en la báscula y calcular la sensibilidad resultante basándose en la información arrojada por la Weigh Bar o la célula de carga, la cual puede ingresarse directamente en el indicador.

En el caso de otras marcas distintas a Avery Weigh-Tronix, deben ingresarse dos códigos numéricos de configuración en el modelo 640:

- Código numérico de configuración
- Número de calibración personalizado

Como ya se ha indicado, el código numérico de una configuración personalizada puede determinarse consultando las Figuras 7.1 a la 7.3 y valiéndose de los códigos 97XXX al 99XXX; luego, debe calcularse un número de CALIBRACIÓN PERSONALIZADO. Ingresar el número de configuración más próximo a la configuración que interese para la báscula.

Ahora debe calcularse un número de calibración personalizado. Para calcularlo, pueden usarse dos métodos. Uno de ellos es obtener la información de las Weigh Bars que se estén usando como se indica:

Ejemplo 1:

Se necesita calibrar a 4 Weigh Bars con la siguiente información:

1 Weigh Bar 2,0 mv/v = 5000 lb

Por tanto, 4 Weigh Bars serían 2,0 mv/v = 20 000 lb para el sistema El número de calibración PERSONALIZADO debe ser un valor de peso a 0,4 mv/v o 4000 lb.

O BIEN

El otro método consiste en ingresar primero el código numérico de configuración (97XXX al 99XXX) y, luego, poner un peso conocido en la báscula. Apuntar el peso y calcular la diferencia de factor de proporcionalidad entre el peso conocido y el peso indicado. Luego, multiplicar este factor por el número PERSONALIZADO actual para obtener el nuevo número PERSONALIZADO.

Ejemplo 2:

Código de configuración PERSONALIZADO actual = 4000

Para acceder al número PERSONALIZADO, consultar la próxima sección Cómo ver e ingresar un número de calibración personalizado

Peso aplicado conocido 15 000 Peso indicado por M640 10 000 Peso conocido/peso indicado 1,5000

(Nuevo número PERSONALIZADO) = (número PERSONALIZADO actual) x (factor de calibración)

 $6000 = 4000 \times 1,5$

Posteriormente, ir a CUSTOM CALIBRATION (NÚMERO DE CALIBRACIÓN PERSONALIZADO) en el menú SETUP (CONFIGURAR) y hacer los cambios necesarios.

Cómo ver e ingresar un número de calibración personalizado

No se puede acceder al número PERSONALIZADO hasta que se haya ingresado el CNC, empezando por 97XXX hasta 99XXX. **EJEMPLO:** La capacidad del sistema es 2 mv/v a 20 000 lb, o 0,4 mv/v = 4000 lb.

El número personalizado según se indica sería el peso a 0,4 mv/v o, como en este ejemplo, 4000 lb.

 En la pantalla CONFIG (CÓDIGO NUMÉRICO DE CONFIGURACIÓN), pulsar HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) una sola vez...

En pantalla aparece **CUSTOM** (PERSONALIZADO).

2. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece el peso actual. Valor predeterminado del número personalizado = 20 000, ó 0,4 mv/v a 20 000 lb.

3. Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar 4000...

4000 aparece en pantalla.

4. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

En pantalla aparece **CUSTOM** (PERSONALIZADO).

5. Pulsar la tecla G/N (BRUTO/NETO)...

El indicador vuelve a la modalidad de pesaje G/N.

7.2 Cómo configurar el filtro

Procedimiento de ingreso de valores numéricos



Pulsar esta tecla para ingresar un valor en pantalla y aumentar el valor que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para disminuir el valor numérico que se esté ingresando.



Pulsar esta tecla para mover el cursor una posición a la derecha del valor numérico que se esté ingresando.

Filtro:

Valores predeterminados; CONST (CONSTANTE) = 2, WINDOW (MARGEN) = 0

Si el valor de la constante (CONST) es OFF, se desactiva el filtro. Si se ingresa un valor para la constante, se activa el filtro y debe ingresarse, entonces, un valor para el margen (WINDOW). Usar un número bajo de constante para problemas de vibración menores y un número más alto para lograr una amortiguación mayor.

El parámetro WINDOW (MARGEN) define el margen de valores de peso que activa al filtro. El valor predeterminado recomendado es 0, que mantiene activo al filtro todo el tiempo.

Ejemplo: Un margen (WINDOW) de 10 significa que, si el peso varía más de 10 libras en el lapso de actualización del indicador, el filtro se desactiva hasta que la variación de peso en el lapso de muestreo se mantenga igual o menor a 10 lb.

Si es necesario ajustar el filtro del modelo 640 para contrarrestar el movimiento o vibración excesiva del sistema de pesaje, seguir este procedimiento para acceder al elemento FILTER (FILTRO) del menú SETUP (CONFIGURAR) y hacer los cambios necesarios.

 Acceder al menú SETUP (CONFIGURAR) en la modalidad G/N (BRUTO/NETO). Para hacerlo, pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta escuchar tres pitidos (3 segundos) y soltar...

En pantalla aparece **SET.PAS** (FIJAR CONTRASEÑA).

 Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos (ver nota a la izquierda) para ingresar la contraseña 640. Pulsar PRINT/SELECT (IMPRIMIR/SELECCIONAR) para aceptarla...

640 aparece en pantalla.

3. Volver a pulsar PRINT/SELECT...

En pantalla aparece **CONFIG** (CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN).

 Pulsar repetidamente la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ) hasta que...

En pantalla aparezca *FILTER* (FILTRO). El filtro tiene dos parámetros: constante y margen. A continuación se explica cómo configurarlos. En la nota *Filtro* de la columna de la izquierda se explica cómo repercuten en el pesaje.

Pulsar dos veces la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/ SELECCIONAR)...

En pantalla aparece el valor CONSTANTE actual. Pulsar la tecla **HOLD/MENU** (RETENER/MENÚ) para aumentar el valor. Aumentar este valor hace que el indicador prescinda de los cambios crecientes del peso en la báscula; es decir, a valores relativamente bajos de la constante, se prescinde de las pequeñas variaciones del peso. Para excluir variaciones mayores, escoger un valor de constante alto (el intervalo de valores va de OFF [DESACTIVAR] hasta 10, siendo 2 el valor predeterminado).

6. Cuando aparezca el valor que interese probar, pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)...

Se selecciona la opción escogida y aparece *CONST* (CONSTANTE).

7. Pulsar la tecla HOLD/MENU (RETENER/MENÚ)...

En pantalla aparece **WINDOW** (MARGEN). Aquí se configura el valor umbral del margen para el parámetro de filtrado. Puede ingresarse desde 0 hasta la capacidad máxima.

8. Pulsar la tecla **PRINT/SELECT** (IMPRIMIR/SELECCIONAR)... En pantalla aparece el valor umbral actual del margen.

 Usar el procedimiento de ingreso de valores numéricos para ingresar un valor nuevo. Pulsar la tecla PRINT/SELECT (IMPRIMIR/ SELECCIONAR) para aceptarlo...

En pantalla aparece WINDOW (MARGEN).

10. Pulsar repetidamente la tecla **G/N** (BRUTO/NETO) para volver a la modalidad de pesaje en bruto.

Comprobar la función del indicador. Si el indicador de peso no se comporta del modo previsto, repetir los pasos 1 al 9 hasta que funcione como interese.

Apéndice: Resolución de problemas

Ante cualquier dificultad de funcionamiento del sistema de pesaje modelo 640, repasar estos procedimientos de resolución de problemas y efectuar los que correspondan. Esta información servirá de ayuda para corregir cualquier de estas situaciones:

- Problemas de encendido en la página 52
- Problema de +/- INTERVALO del indicador en la página 53
- Problema de capacidad del indicador rebasada por exceso o por defecto en la página 54
- Lecturas de peso inexactas en la página 54
- Lecturas de peso fluctuantes en la página 54
- Cómo obtener servicios de reparación en la página 55

8.1 Problemas de encendido

Si, luego de conectar a la corriente, el indicador no se enciende, hacer estas comprobaciones e intentar encender después de cada paso.

1. Comprobar el voltaje de entrada: El indicador necesita entre 10–17 voltios con conexión a tierra negativa. Si el voltaje está entre 9–10 voltios, el indicador alternará entre LOW.BAT. (BATERÍA DÉBIL) y la modalidad que corresponda. El indicador se apagará automáticamente, si el voltaje disminuye a menos de 9 voltios durante más de cinco segundos. Comprobar que no estén corroídas las conexiones ni dobladas las clavijas, y volver a conectar a la fuente de alimentación. Además, comprobar el estado del cable de alimentación. Repetimos que la unidad puede alimentarse directamente de una batería de 12 V CC o un transformador de 120/240 V CA.

Si se usa un cable de alimentación estándar de Avery Weigh-Tronix, conectar el cable NEGRO a tierra y el BLANCO a +12 V CC.


Desconectar siempre todos los cables que estén conectados al indicador antes de soldar a cualquier equipo de fabricante original. De lo contrario, la corriente de alta intensidad puede producir averías internas.

2. Fusible interno: La tarjeta de circuito integrado tiene un fusible de 3,15 amperios interno; reemplazar por un fusible de tipo Avery Weigh-Tronix o su equivalente (N.P. AWT 48561-0190). Comprobar que el fusible nuevo sea del amperaje correcto. Si se usa un fusible de amperaje nominal demasiado alto, el indicador puede sufrir averías muy costosas y anularse la garantía. El fusible está soldado directamente a la tarjeta principal y sólo debe reemplazarlo un técnico de básculas cualificado.



El indicador debe desconectarse de la corriente antes de cargar o arrancar por puente la batería. 3. Batería plana de 3 voltios interna: El modelo 640 tiene una batería plana interna que suministra alimentación de respaldo para conservar la hora y la fecha, así como los datos acumulados en los 100 canales de memoria. Cuando se apaga la unidad durante su uso normal, se guarda toda esta información. La batería plana se agota al cabo de 4 ó 5 años. Cuando así sea y se apague la unidad, se perderá esta información y no será posible volver a encender el indicador. En este caso, debe reemplazarse la batería plana para poder reanudar el funcionamiento normal del indicador.

Para acceder a la batería, quitar los tornillos delanteros del 640/XL o los tornillos traseros del 640M, y reemplazar la batería plana (B1) de la tarjeta electrónica principal. Ver la ubicación en la Figura 8.1.



Batería plana de 3 voltios

Figura 8.1 Ubicación de la batería plana en la tarjeta principal

ASEGURARSE DE REEMPLAZAR LA BATERÍA (B1) POR UNA IGUAL O DEL TIPO EQUIVALENTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. EL NÚMERO DE PIEZA AVERY WEIGH-TRONIX DE LA BATERÍA ES 60207-0013.

4. Comprobar todos los cables de entrada: Intentar pulsar ahora la tecla ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) para ver si se enciende el M640. Si no se enciende, desconectar todos los cables de entrada e intentar una última vez. Si aún no se enciende, el M640 está averiado. Enviarlo a un centro de servicio certificado o devolverlo a Avery Weigh-Tronix.

8.2 Problema de +/- INTERVALO del indicador

Si el indicador está fuera de intervalo, en pantalla aparece +/- RANGE (+/- INTERVALO); típicamente ocurre cuando aún no se han conectado Weigh Bars o células de carga. Una vez que se haya conectado un sensor de peso, el indicador muestra lecturas reales y puede ponerse a cero. El mensaje +/- RANGE significa que la entrada está fuera del intervalo +/- 8 mv/v.

8.3 Problema de capacidad del indicador rebasada por exceso o por defecto

Esto ocurre cuando las entradas de las Weigh Bars o los sensores de carga rebasan la capacidad del modelo 640.

- Si en la parte superior o inferior de la pantalla del indicador aparecen líneas punteadas, pulsar ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR) cuando esté vacía la báscula, para establecer una lectura de cero peso.
- 2. Si aún no puede ponerse a cero la unidad, muy posiblemente alguna Weigh Bar esté averiada. Conectar las Weigh Bars una por una y pulsar la tecla ZERO/CLEAR (PONER A CERO/BORRAR); la Weigh Bar que no se ponga a cero en la pantalla de capacidad rebasada por exceso o defecto posiblemente está averiada. Comprobar que el cable esté en buen estado y reparar o reemplazar inmediatamente la Weigh Bar o el sensor, según sea necesario.

8.4 Lecturas de peso inexactas

- Revisar y consultar el Apéndice X: Guía de programación rápida, y comprobar que se haya ingresado correctamente el código numérico de configuración (CNC) que corresponde a la aplicación. Si no se sabe, solicitar la asistencia del concesionario o distribuidor del equipo final de fabricante original.
- 2. Si se ha ingresado correctamente el código numérico de configuración (CNC), examinar visualmente el sistema de pesaje y comprobar:
 - Daños en los cables de las Weigh Bars o de la caja de conexión.
 - Que el único punto de contacto entre la estructura de soporte y la estructura de pesaje sean las Weigh Bars.
- **3.** Seguidamente, si la báscula aún no pesa correctamente, seguir este procedimiento para comprobar el estado de las Weigh Bars:
 - Subir alguna persona u objeto pesado al sistema de pesaje sobre cada Weigh Bar, una por una, y comparar las lecturas de peso.
 - Todas las lecturas deben ser prácticamente idénticas. Si alguna lectura es considerablemente diferente al resto, probablemente la Weigh Bar correspondiente esté averiada. Reemplazar según sea necesario.

8.5 Lecturas de peso fluctuantes

- 1. Si las lecturas de peso fluctúan, desconectar las Weigh Bars y conectarlas una por una hasta que alguna haga fluctuar las lecturas notablemente. Posiblemente esté averiada la última Weigh Bar que se haya conectado y ocasionado esta fluctuación. Repetimos: si se desconectan todas las Weigh Bars, el indicador debe mostrar +/- RANGE (+/- INTERVALO).
- 2. Si se conectan las Weigh Bars a la caja de conexión y ninguna hace que se estabilice el indicador, el indicador está averiado o el cable de interconexión de la caja de conexión es defectuoso.

8.6 Pérdida de datos: Hora y fecha o canales de memoria

El modelo 640 tiene una batería plana interna que suministra alimentación de respaldo para conservar la hora y la fecha, así como los datos acumulados en los 100 canales de memoria. Cuando se apaga la unidad durante su uso normal, se guarda toda esta información. La batería plana se agota al cabo de 4 ó 5 años. Cuando así sea y se apague la unidad, se perderá esta información y no será posible volver a encender el indicador. En este caso, debe reemplazarse la batería plana para poder reanudar el funcionamiento normal del indicador.

Para acceder a la batería, quitar los tornillos delanteros del 640/XL o los tornillos traseros del 640M, y reemplazar la batería plana (B1) de la tarjeta electrónica principal. Ver la ubicación en la Figura 8.1.

ASEGURARSE DE REEMPLAZAR LA BATERÍA (B1) POR UNA IGUAL O DEL TIPO EQUIVALENTE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. EL NÚMERO DE PIEZA AVERY WEIGH-TRONIX DE LA BATERÍA ES 60207-0013.

8.7 Cómo obtener servicios de reparación

Si el indicador está averiado o necesita reparación, consultar al proveedor o enviar el equipo con porte pagado a:

Service Department
Avery Weigh-Tronix
1000 Armstrong Drive
Fairmont, MN 56031. EE.UU.

TELÉFONO: 1-800-458-7062 L-V 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (CST)

Debe incluirse:

Nombre y dirección Nombre y dirección del proveedor Fecha de adquisición Una nota que describa el problema

Si es posible, incluir la marca y el número de modelo del equipo de fabricante original utilizado con el modelo 640.

Avery Weigh-Tronix USA

1000 Armstrong Dr. Fairmont, MN 56031 EE.UU. Teléfono: 507-238-4461

Fax: 507-238-8283

Correo electrónico: ag@weigh-tronix.com

www.agscales.com

